

施設・屋外照明カタログ2007~2008年度版(A46N) 正誤表

2007年8月1日 現在

| 頁 | 訂正内容 | 誤 | 正 | 更新日 |
|--------------|--|--|---|-----|
| M13/裏表紙 | G)仕様・材質・寸法・特記事項①の記載間違い | BSP=黄銅・ホワイトブロンズ | BSP=黄銅 | 7/1 |
| N-12 | LEDL-03201W-LS1, LEDL-03201L-LS1のスペック間違い | 入力電流:100mA | 入力電流:50mA | 7/1 |
| N-10, 11, 29 | LED常夜灯拡散光タイプの形名および希望小売価格間違い | LEL-NL1L-12F ¥7,000 | LEL-NL1L-E12F オープン | 7/1 |
| N-17 | FT-11003-GL1 の梱包数間違い | 梱:30 | 梱:20 | 8/1 |
| N-17 | FT-15003-GL1 の梱包数間違い | 梱:20 | 梱:9 | 8/1 |
| N-20 | FHR-42930MEK-PH9 の価格間違い | ¥44,500 | ¥44,400 | 7/1 |
| N-20, 21 | MD9器具(T/Flecs)の組合せ形名間違い | 組合せ形名を記載 (FHR-41960K-MD9等) FHR-41960K-MD9 FHR-41963K-MD9 FHR-41964K-MD9 FHR-41966K-MD9 FHR-41967K-MD9 FHR-41968K-MD9 FHR-42961K-MD9 FHR-42962K-MD9 FHR-42965K-MD9 FHR-42966K-MD9 FHR-42967K-MD9 FHR-42968K-MD9 | 組合せ形名は存在しませんので 下記の組合せにご注文ください (本体+システムユニット) FHR-41800-MD9 + F-41100 FHR-41800-MD9 + F-4172.V FHR-41800-MD9 + F-4172.G FHR-41800-MD9 + F-41122 FHR-41800-MD9 + F-41123 FHR-41800-MD9 + F-41124 FHR-42800-MD9 + F-4273.V FHR-42800-MD9 + F-4273.G FHR-42800-MD9 + F-42121 FHR-42800-MD9 + F-42122 FHR-42800-MD9 + F-42123 FHR-42800-MD9 + F-42124 | 7/1 |
| N-22, 23 | システムアップ3灯用組合せ間違い | FHR-43571K-PA9, FHR-43572K-PA9 FHR-43571K-PM9, FHR-43572K-PM9 と組合せ形名を掲載 | 組合せ不可 | 7/1 |
| N-22, 23 | システムアップ3灯用 バック色、増灯の記載間違い | FHR-43573K-PA9, FHR-43574K-PA9 FHR-43573K-PM9, FHR-43574K-PM9 バック色…ピンク 増灯可能 | FHR-43573K-PA9, FHR-43574K-PA9 FHR-43573K-PM9, FHR-43574K-PM9 バック色…黄色 増灯可能を削除(増灯 済み) | 7/1 |
| N-22, 23 | システムアップ3灯用 (PM9) 価格間違い | FHR-43540N-PM9 ¥27,900 FHR-43573K-PM9 ¥54,900 FHR-43574K-PM9 ¥54,900 FHR-43575K-PM9 ¥52,900 FHR-43576K-PM9 ¥37,150 FHR-43577K-PM9 ¥36,700 FHR-43578K-PM9 ¥37,050 | FHR-43540N-PM9 ¥29,700 FHR-43573K-PM9 ¥56,700 FHR-43574K-PM9 ¥56,700 FHR-43575K-PM9 ¥54,700 FHR-43576K-PM9 ¥38,950 FHR-43577K-PM9 ¥38,500 FHR-43578K-PM9 ¥38,850 | 7/1 |
| N-23 | FHR-42574K-PK9 (公)形名間違い | FRS18LG0-322 | FRS18L160-322 | 7/1 |
| N-23 | FHR-42574K-PD9 (公)形名記載漏れ | 記載なし | FRS18L160-322 | 7/1 |
| N-28 | FHR-41478NK-PK9 反射板形名間違い | R-4121H | R-4121SS | 7/1 |
| N-28 | FHR-42478NK-PK9 反射板形名間違い | R-4220HM | R-4220SS | 7/1 |
| N-38, 39 | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 の入力電力の記載間違い | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 (30W) FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 (28W) FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 (35W) FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 (45W) FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 (42W) | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 (27W) FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 (27W) FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 (33W) FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 (41W) FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 (38W) | 7/1 |
| N-38, 39 | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 FHDJ-31505-PN8, FHDJ-31506-PN8 FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 の重量の記載間違い | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 (2kg) FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 (2kg) FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 (2kg) FHDJ-31505-PN8, FHDJ-31506-PN8 (2kg) FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 (2kg) FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 (2kg) | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 (2.2kg) FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 (2.1kg) FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 (2.2kg) FHDJ-31505-PN8, FHDJ-31506-PN8 (2.2kg) FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 (2.2kg) FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 (2.2kg) | 7/1 |
| N-38, 39 | FHDJ-21005-PN8, FHDJ-21006-PN8 FHDJ-21505-PN8, FHDJ-21506-PN8 FHDJ-31014-PN8, FHDJ-31015-PN8 FHDJ-31505-PN8, FHDJ-31506-PN8 FHDJ-41007-PN8, FHDJ-41008-PN8 FHDJ-41501-PN8, FHDJ-41502-PN8 図面の最終仕様へ変更参照 | <p>(注意)2007施設・屋外照明カタログ(A-46N)の図面から変更されていますのでご注意ください。詳しくは承認図をご確認ください。</p>  <p>FHDJ-21005-PN8 FHDJ-21006-PN8 FHDJ-21505-PN8 FHDJ-21506-PN8 FHDJ-31014-PN8 FHDJ-31015-PN8 FHDJ-31505-PN8 FHDJ-31506-PN8 FHDJ-41007-PN8 FHDJ-41008-PN8 FHDJ-41501-PN8 FHDJ-41502-PN8</p> | | 8/1 |
| N-58 | ネオセラCエリフレクタータイプ定格寿命変更 | 定格寿命(時間) 9,000 | 定格寿命(時間) 12,000 | 7/1 |
| 6 | LEDS-33101W, LEDS-33101L-LS1の姿図(全高)寸法間違い | 210 (mm) | 218 (mm) | 7/1 |
| 7 | LEDS-11001L-18 代替機種形名間違い | LET-01008N-YW11の代替品 | LET-01008N-YL11の代替品 | 7/1 |
| 7 | LEDS-33001W-18 代替機種形名間違い | LET-01008N-YW11の代替品 | LET-03010N-YW11の代替品 | 7/1 |
| 7 | LEDS-33001L-18 代替機種形名間違い | LET-01008N-YW11の代替品 | LET-03010N-YL11の代替品 | 7/1 |
| 7 | LEB-2013 代替機種形名間違い | LED-2005 | LEB-2005の代替品 | 7/1 |
| 7 | LEB-2012 代替機種形名間違い | LED-2007 | LEB-2007の代替品 | 7/1 |
| 51 | FHT-42404N-PK9備考欄 定格出力初期照度補正器具 形名間違い | FHT-42404-PJ9 | FHT-42404N-PJ9 | 7/1 |
| 72 | 組合せ形名間違い | FHR-42941M-PE27 | FHR-42941MK-PE27 | 7/1 |
| 75 | ●接続例 金具形名間違い(設備プレートとの連結) | C-131 | C-143 | 7/1 |
| 136 | 反射笠器具の適合ガード表間違い | FBG-42000 (FHT-92100用) FBG-42100 (FHT-91000用) | FBG-42000 (FHT-91000K用) FBG-42100 (FHT-92100用) | 7/1 |
| 208 | 丸形サークライン器具 防湿表示間違い | 見出し) 防湿・防雨器具 ピクト)  | 見出し) 防雨器具 ピクト) なし | 7/1 |
| 233 | アダプターDWA の形名間違い | DWA101A | DWA-101A | 7/1 |
| 244 | 吊装置の形名間違い | PW-4114NK | PW-414NK | 7/1 |
| 288 | FTC-21680N, FTC-31680 ピクト間違い | ピクト)  | ピクト) なし | 7/1 |
| 288, 294 | FTS-21884NM ピクト間違い | ピクト) なし | ピクト)  | 7/1 |
| 299 | FHTJ-41325 質量間違い | 質量:7kg | 質量:3kg | 7/1 |
| 299 | FHTJ-42325 質量間違い | 質量:8.5kg | 質量:3kg | 7/1 |

施設・屋外照明カタログ2007～2008年度版(A46N) 正誤表

2007年8月1日 現在

| 頁 | 訂正内容 | 誤 | 正 | 更新日 |
|----------|--|---|---|-----|
| 352 | CF110T4EN-NL、CF220T4EN-NLの価格間違い | CF110T4EN-NL ¥2,000 CF220T4EN-NL ¥2,400 | CF110T4EN-NL セミオーダー CF220T4EN-NL セミオーダー | 7/1 |
| 354 | 客席誘導灯 FBK-5000-PS17の価格間違い | ¥25,100 | ¥27,100 | 7/1 |
| 379 | 補修用電池2-3NR-CY-LE の価格間違い | ¥16,800 | ¥16,400 | 7/1 |
| 412, 413 | ネオセラ<ブライド>50W用機種を紹介 記載間違い | ネオセラ<ブライド>50W用の機種については、P. N-50参照 | 対象機種なし (青字部を削除) | 7/1 |
| 451 | DD-15162 外形図φ(寸法)間違い | φ170 | φ166 | 7/1 |
| 508 | 下段の見出し 表記間違い | オートリーラ用—操作盤 | オートリーラ用操作盤 | 7/1 |
| 508 | オートリーラ用操作盤の適合ボックス参照ページ間違い | 適合ボックスにつきましてはP. 510を参照ください。 | 適合ボックスにつきましてはP. 556を参照ください。 | 7/1 |
| 524 | 組合せ表のランプワット区分の表記間違い | 100W～500W | 110W～500W | 7/1 |
| 532 | 上段の<オートリーラへの取付方法(直付タイプ)> 2. 項目の説明文一部間違い | …M5×10ビス+ナット(4ヶ所)にて… | …M5×10ビス+ナット(2ヶ所)にて… | 7/1 |
| 563 | LEDS-31901WS-LS1, LEDS-31901LS-LS1 LEDS-31901WM-LS1, LEDS-31901LM-LS1 LEDS-31901WW-LS1, LEDS-31901LW-LS1 の価格間違い | セミオーダー | ¥68,000 | 7/1 |
| 566 | LEDf-01007W(K)-LS1, LEDf-01007W(S)-LS1 のスペック間違い | 入力電流: 9mA、消費電力: 0.9W、 全光束: 10lm | 入力電流: 8mA、消費電力: 0.8W、 全光束: 7lm | 7/1 |
| 661 | ページ中段の説明文記載間違い | また、広い道路などの場合は、取付角度調整アダプタを使用することにより、最適な照明が実現できます。 | 記載削除 | 7/1 |
| 699 | モデルチェンジ時期、参照ページの表記間違い | 07/7月モデルチェンジ予定 (P. N-54をご参照ください) | 07/8月モデルチェンジ予定 (P. N-55をご参照ください) | 7/1 |
| 820 | CDM-TP 150W/935 ランプ全光束の表記間違い | 13,000 | 13,500 | 7/1 |
| 991 | FHT-42961K-PJ9 価格間違い | ¥53,500 | ¥53,000 | 7/1 |
| 991 | FHT-42962K-PJ9 価格間違い | ¥53,500 | ¥53,000 | 7/1 |
| 1110 | 索引形名間違い | HT-20013M□, HT-20013M□-T1 HT-20013N□, HT-20013N□-T1 HT-20013W□, HT-20013W□-T1 | HT-20013M, HT-20013M-T1 HT-20013N, HT-20013N-T1 HT-20013W, HT-20013W-T1 | 7/1 |
| 1126 | 富山営業所の住所間違い | 富山市綾田町1-20-1 | 富山市内幸町7-9 ラ・フォンテビル4F | 7/1 |